



Forum: MATRICIAL

Topic: Epson LX-300 + II Travando.

Subject: Re: Epson LX-300 + II Travando.

Enviado por: paulo_victor

Enviado em: 26/09/2014 11:45:27

o sensor é o de inicio do carro da cabeça de impressão, aquele ao lado do tracionador de fita.....