



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Impossiv. impr. 71 Brother DCP 8080

Subject: Impossiv. impr. 71 Brother DCP 8080

Enviado por: oreiassm

Enviado em: 30/09/2014 12:16:56

Olá amigos, estou com esse mesmo problema na brother dcp 8080 de um cliente, o meu ocorreu assim, a máquina estava fazendo barulho nas engrenagens, retirei a chapa de ferro do lado esquerdo e o flat do laser que passa por cima do conjunto de engrenagem, depois de resolver o problema do barulho, coloquei novamente a chapa de ferro. E liguei o a máquina sem notar que o cabo flat estava dsligado, Ai apresentou esse erro (IMPOSSÍV.IMPR.71) Olhei e vi que tinha esquecido de ligar o cabo do laser que e passa por cima da placa. Desliguei o equip. e conectei o cabo flat. liguei a novamente a máq, e o erro persitiu, já resete,i arrumei outro laser e nada. Eu pensei se poderia se a placa. Mais não deixei fechar curto algum, e ate mesmo na hora de ligar o flat pra não correr o risco eu desligue a máq. Agradeço desde já.