



Forum: LASER

Topic: HP LASERJET P 2035N - sombra nas letras

Subject: Re: HP LASERJET P 2035N

Enviado por: lwcce

Enviado em: 04/10/2014 09:01:09

Tem um defeito no fusor, o papel está escorregando ao passar pela fusora, a solução estaria na troca do kit rolo de pressão película e buchas, mas as películas que existem no mercado e muito espessa ao trocar terá problemas no aquecimento, só funciona se configurar a impressora para papel pesado, mas vai deixar a impressora lenta porque a temperatura é a mesma o papel e que vai passar mais devagar.

A maioria das impressoras ao trocar a película apresenta este mesmo problema e quanto mais a impressora é rápida menos impressões você consegue fazer com fusor recondicionado, exemplo se um fusor é pra imprimir 200.000 cópias com fusor original quando você recondiciona não chega nem a 20.000 cópias tendo novamente que trocar o kit.

Temos que passar estas informações aos distribuidores que normalmente são empresas grandes e as fábricas maiores ainda e essas informações dos técnicos não chegam.

Não adianta fabricar película espessa para aumentar a durabilidade se apresenta problema de aquecimento e travamento de papel na passagem do papel pelo fusor.