



Forum: LASER

Topic: Fonte SCX-4600 queimando fusor.

Subject: Re: Fonte SCX-4600 queimando fusor.

Enviado por: valfrido

Enviado em: 07/10/2014 08:45:59

este problema e quase 100% que e triac uma peça de três pontas ela ta com defeito. vc compra isso no mercado livre Citando:

ReinaldoAP escreveu: