



Forum: LASER

Topic: Erro fusor brother 8157

Subject: Re: Erro fusor brother 8157

Enviado por: ASC

Enviado em: 08/10/2014 23:31:43

Ola amigo! Ja verificou o fusor? Desmonte o mesmo e dê uma boa verificada, limpe os termistores, no manual de serviço diz que é superaquecimento, faça o procedimento indicado, reset novamente o fusor, e faça o teste novamente