



Forum: LASER

Topic: Erro fusor brother 8157

Subject: Re: Erro fusor brother 8157

Enviado por: ViniciusAP

Enviado em: 09/10/2014 13:13:14

Faça o seguinte:

- 1- Retire o fusor do equipamento e desmonte todo.
- 2- Limpe bem as partes e remova toda a graxa que fica por baixo da película.
- 3- Faça lubrificação com nova graxa e remonte o mesmo.

Att,

Vinicius Pereira