



Forum: LASER

Topic: Brother DCP 8080DN deu pau após o reset - SOLUCIONADO

Subject: Brother DCP 8080DN deu pau após o reset - SOLUCIONADO

Enviado por: Sergio_23

Enviado em: 10/10/2014 10:55:42

Olá pessoal, estou com uma impressora brother DCP 8080DN, ela tava funcionando normal no PC, aí fiz o reset dela: 1- Liguei ela com o botão menu pressionado. 2-Digitei 88. 3-Sai resutando todas as opções.4-Digitei 99 pra sair.5- Ela reiniciou e não reconheceu mais o USB, tentei reinstalar o driver mais ela pede pra conectar o USB...

Preciso de ajuda urgente a impressora é de um cliente chato.