



Forum: LASER

Topic: Brother DCP 8080DN deu pau após o reset - SOLUCIONADO

Subject: Re: Brother DCP 8080DN deu pau após o reset

Enviado por: Visitante

Enviado em: 10/10/2014 12:09:33

Olá! Faz o seguinte: Entra em Maintenance

Pode ser pressionando a tecla menu e ligando o equipamento como vc fez. Faz uma coisa por vez e sem afobação. Se o tempo estiver de chuva melhor aguardar. Para este procedimento não pode ter falta de energia.

Continuando: Após entrar em maintence digita 74

Vai aparecer um numero de 4 digitos, que pode ser 0001

Então digite no teclado do equipamento o numero 0042 e pressione ok para gravar

Aguarde um instante enquanto o equipamento faz a gravação.

Daí digita 99 e ok para sair e fazer depois testar.