



Forum: LASER

Topic: Brother DCP 8080DN deu pau após o reset - SOLUCIONADO

Subject: Re: Brother DCP 8080DN deu pau após o reset

Enviado por: Visitante

Enviado em: 10/10/2014 13:12:40

As informações dos equipamentos são gravadas na EEPROM.

O reset de fábrica é o que você disse que fez, que é o 01.

Outro reset é aquele que usamos quando é feito a troca da placa principal, ou zerar o medidor do equipamento, código 74 etc etc, só que este procedimento precisa ser complementado com o BRmainte e tem para baixar aqui no portal.