



Forum: LASER

Topic: HP LASERJET M 1005 MANCHANDO

Subject: Re: HP LASERJET M 1005 MANCHANDO

Enviado por: pcs55

Enviado em: 13/10/2014 09:49:53

OLA AMIGO BOM DIA

MULTIFUNCIONAL HP 1005 MFP MANCHANDO E APRESENTANDO FALHA NA IMPRESSAO LADO DIREITO PODE SER , ROLO DE TRANSFERENCIA, E AQUELE ROLO DE ESPUMA QUE VAI NA IMPRESSORA NA FRENTE DO TONER, LAVE ELE COM ESPONJA AGUA E SABAO ATE PARAR DE SAIR AGUA ESCURA DEPOIS DEIXA ELE NO SOL OU ESTUFA POR UMA 01 HORA OK ; DEPOIS POSTE AQUI; 🍷