



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Brother DCP-8112DN

Subject: Brother DCP-8112DN

Enviado por: AdrianoMartins

Enviado em: 14/10/2014 12:37:37

Impressão ou copia o segundo papel trava no meio da unidade do cilindro, a primeira impressão sai a segunda sempre trava. Tava tentando mandar mais testes e apareceu uma mensagem no visor " ESFRIAMENTO DA IMPRESSORA", percebi que tava bem quente mesmo, o que poderia causar esse aquecimento??