



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Brother DCP-8112DN

Subject: Re: Brother DCP-8112DN

Enviado por: pedropar

Enviado em: 14/10/2014 17:48:08

deve ser termistor sujo de toner, fica distante da película fusora e aquece mais da conta