



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Kyocera FS-1135MFP erro F248

Subject: Re: Kyocera FS-1135MFP erro F248

Enviado por: Visitante

Enviado em: 14/10/2014 18:03:31

Desliga o equipamento, desconecta o cabo de rede, aguarde um pouco, ligue o equipamento e recoloque o cabo de rede com o equipamento já ligado.

Tem este texto também tirado da internet e já traduzido PELO GOOGLE TRADUTOR sem mudar nada.

FONTE: <http://bernardosbagofbeans.com/2013/05/f248-error-appearing-kyocera-fs-6525-mfp.html>

"Código F248 indica um erro de comunicação; geralmente a impressora não entende os dados provenientes do computador. Isso geralmente mostra se os drivers estão incorretas. Felizmente, é muito fácil de resolver isso.

Em primeiro lugar, ela também seria uma boa idéia para o firmware para a impressora para a mais recente. No entanto, este não é necessário.

A fim de obter a impressora e o computador se comunicar corretamente, você simples tem que garantir o driver correto é usado. Isso é feito por ir ao Painel de Controle , clique em Exibir dispositivos e impressoras e selecione a impressora, em seguida, clique com botão direito e selecione Propriedades.

Em Propriedades, selecione a guia Avançado e marque o driver que está sendo usado. No meu caso, o padrão era um driver universal, KX Driver para Impressão Universal.

Clique na caixa drop-down e selecione o driver apropriado, se ele estiver instalado. Se não, então você precisa instalar o driver correto que deve vir com a impressora. No entanto, se este não estiver disponível, então você precisa verificar o site do fabricante para fazer o download."