



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Brother DCP-8112DN

Subject: Re: Brother DCP-8112DN

Enviado por: AlvaroLoc

Enviado em: 14/10/2014 22:14:14

Esse modelo não tem rolo fusor. Tem é a porcaria da película fusora. Desmonte a fusão. Retire a película e verifique a barra calefatora. Provavelmente vc vai ter que trocar a barra para testar.