



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Unidade fusora Brother 8080 aquecendo mais do que o normal - SOLUCIONADO

Subject: Unidade fusora Brother 8080 aquecendo mais do que o normal - SOLUCIONADO

Enviado por: Marcos_David

Enviado em: 15/10/2014 13:45:59

Boa tarde

DICA !!!

qual componente da unidade Fusora da linha brother é responsável pelo aquecimento excessivo da mesma ? que consequentemente gera erros de FUSOR e entra em modo de auto diagnóstico !!!