



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Unidade fusora Brother 8080 aquecendo mais do que o normal - SOLUCIONADO

Subject: Re: Unidade fusora Brother 8080 aquecendo mais do que o normal.

Enviado por: GABRIELBAC

Enviado em: 15/10/2014 15:34:13

Quem faz isso é o termistor. Para saber se é ele o vilão, procure um vídeo aqui do portal que fala sobre unidades de fusão. Lá tem exatamente como se faz o teste. Vc mede ele frio e mede ele quente pra verificar se vai alterar a medição. Se ele estiver legal, o defeito possivelmente estará na placa fonte.