



**Forum: LASER**

**Topic: SCX-4200 Puxa 2 folhas seguidas e trava no fusor**

**Subject: Re: SCX-4200 Puxa 2 folhas seguidas e trava no fusor**

Enviado por: GABRIELBAC

Enviado em: 16/10/2014 08:42:55

Muito provavelmente é o solenóide, mesmo que seja um defeito e não só o famoso problema da borracha grudando. Mas se realmente não for ele, pode ser o pickup ou o separador de folhas.