



Forum: LASER

Topic: hp laser pro 100 mfp 175a

Subject: Re: hp laser pro 100 mfp 175a

Enviado por: pcs55

Enviado em: 17/10/2014 16:42:34

Citando:

SIMIONATO escreveu:

Pcs55

Este equipamento não tem cooler para refrigerar o fusor, então se a temperatura ambiente estiver acima de 20 graus ela apresenta a mensagem de arrefecimento em sequencias de impressão ou cópia, quanto ao ADF normalmente é o flat cable.

Simionato

pois e amigo a maquina e novinha mandei pra garantia por quasa do arrefecimento e voltou sem funcionar o adf ja verifiquei o cabo flat no adf e na placa logica limpei mais nao resolveu .. sera q, pode ser sensor???