



**Forum: LASER**

**Topic: hp laser pro 100 mfp 175a**

**Subject: Re: hp laser pro 100 mfp 175a**

Enviado por: Visitante

Enviado em: 17/10/2014 20:01:27

Citando:

pcs55 escreveu:

Citando:

SIMIONATO escreveu:

Pcs55

Este equipamento não tem cooler para refrigerar o fusor, então se a temperatura ambiente estiver acima de 20 graus ela apresenta a mensagem de arrefecimento em sequencias de impressão ou cópia, quanto ao ADF normalmente é o flat cable.

Simionato

pois e amigo a maquina e novinha mandei pra garantia por quasa do arrefecimento e voltou sem funcionar o adf ja verifiquei o cabo flat no adf e na placa logica limpei mais nao resolveu .. sera q, pode ser sensor???

Se a máquina é nova e está dentro da garantia, melhor não desmontar. Vc deve procurar seus direitos. Se já levou pra garantia e não consertaram faça uma reclamação no RECLAME AQUI ou no PROCOM.