



Forum: LASER

Topic: P2055dn

Subject: P2055dn

Enviado por: Polibrin

Enviado em: 20/10/2014 11:15:06

Bom dia aos amigos do fórum.

Estou com uma Hp 2055dn que foi trocado as buchas, rolo de pressão e película.

Ocorre que quando mando imprimir o papel passa pela fusora mas para na saída e da a mensagem de atolamento no cartucho.. Mas quando mando imprimir com a tampa traseira aberta o papel sai normal. Já desmontei varias vezes a fusora mas o problema persiste. Alguem pode ajudar?