



Forum: LASER

Topic: P2055dn

Subject: Re: P2055dn

Enviado por: GABRIELBAC

Enviado em: 20/10/2014 11:49:22

Possivelmente é o sensor de saída do papel. Veja se o atuador está na posição correta.