



Forum: LASER

Topic: P2055dn

Subject: Re: P2055dn

Enviado por: Polibrin

Enviado em: 20/10/2014 14:01:32

Defeito detectado e resolvido. Problemas no conjuntos de três engrenagens que ficam a cima da engrenagem da fusora. Obrigado.