



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Brother 8860DN -erro MFC

Subject: Re: Brother 8860DN -erro MFC

Enviado por: ASC

Enviado em: 20/10/2014 21:33:05

Olha essa mensagem esta relacionada ao aquecimento do fusor, no thermistor lateral, pode ser que o fusor não esteja aquecendo dentro do tempo, pode ser varios fatores: Problema na rede eletrica, problema com o transormador (o mesmo não pode esta ligado em extensões, a melhor forma e ligar o transformador direto a tomada), thermistor lateral com problema (verificar).