



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: BROTHER 8152 DN PLACA FONTE

Subject: Re: BROTHER 8152 DN PLACA FONTE

Enviado por: Visitante

Enviado em: 24/10/2014 12:59:16

Este erro está relacionado com fusor.

Faça a verificação geral do fusor. Não deve estar aquecendo

http://www.printerservice.com.br/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=14867&forum=2&post_id=63010#forumpost63010