



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: BROTHER 8152 DN PLACA FONTE

Subject: Re: BROTHER 8152 DN PLACA FONTE

Enviado por: Visitante

Enviado em: 27/10/2014 17:44:33

Não tem termostato no fusor.

O fusor dos equipamentos novos da Brother são com Resistência e Película

O fusor é aquecido pela resistência e quem monitora o calor são os termistores.

Se o fusor foi retirado recentemente, sugiro verificar aquela plaquinha onde vai plugado os fios brancos e vermelhos. Pode ser que tenha trincado a solda.