



Forum: LASER

Topic: IMPRESSORA LASER COLOR HL 3040

Subject: IMPRESSORA LASER COLOR HL 3040

Enviado por: EMERSON1

Enviado em: 29/10/2014 19:36:43

BOA NOITE!

A IMPRESSORA BROTHER HL 3040 ESTA FAZENDO UM BARULHO NA FRENTE ONDE FICA O SUPORTE DO TONER PRETO, COMPREI UM CILINDRO FOTO CONDUTOR NOVO E O BARULHO CONTINUA VERIFIQUEI AS ENGRENAGENS LATERAIS NÃO TEM DENTE QUEBRADO, MUITO ESTRANHO. ALGUM AMIGO DO FORUM JA TEVE ALGUMA EXPERIENCIA QUE POSSA AJUDAR.

GRATO