



Forum: JATO DE TINTA

Topic: Epson L355

Subject: Re: Epson L355

Enviado por: Visitante

Enviado em: 03/11/2014 09:36:55

Bom dia.

Assim como o Tribus disse, basta resetar os níveis de tinta através do painel da máquina. Após isso ela já volta ao funcionamento normal.