



Forum: JATO DE TINTA

Topic: Epson T1110 chega no final do curso e não faz mais nada

Subject: Re: Epson T1110 chega no final do curso e não faz mais nada

Enviado por: Passira

Enviado em: 03/11/2014 21:34:54

Citando:

barbaRuiva999 escreveu:

Uma coisa que pode estar acontecendo é a mangueira estar curta demais. Isso explica o barulho forte que ela faz no final do curso do carro.

Observe também se durante o percurso do carro a mangueira se movimenta livremente.

Você ao prender a mangueira nas laterais (em específico, na parte frontal da impressora o que ocasiona esse defeito q vc descreveu) a mangueira do bulk de modo que fique uma pequena folga, senão o carro não completa o percurso e apresenta as luzes de erro geral.

Espero poder ter ajudado. Recebo muitas impressoras desse tipo, tive que aprender a ajustar elas praticamente sozinho kkk

Guilherme P.G. Barini
Técnico de Manutenção
RA Informática - Presidente Prudente
0(xx) 18 3223-7401
ra_informatica@globomail.com

Muito bem explicado!

