



Forum: LASER

Topic: Xerox work centre 3210 tranca o Papel na saída

Subject: Re: Xerox work centre 3210 tranca o Papel na saída

Enviado por: gill_newwy

Enviado em: 05/11/2014 11:59:01

Cara já verifiquei isso,está tudo certo...A única coisa é que falta um rolete do papel na unidade fusora....será q pode ser por isso...Desde já agradeço.