



Forum: LASER

Topic: Xerox work centre 3210 tranca o Papel na saida

Subject: Re: Xerox work centre 3210 tranca o Papel na saida

Enviado por: Visitante

Enviado em: 05/11/2014 12:05:37

Se é um dos roletes guia do papel, pode sim, pois o papel pode bater na carroceria e emperrar no fusor.

Aproveita e ve se eles estão muito desgastados, inclusive o tracionador de papel (pick up roller).