



Forum: LASER

Topic: RICOH SP3200SF atolamento de papel

Subject: Re: RICOH SP3200SF atolamento de papel

Enviado por: Visitante

Enviado em: 10/11/2014 11:25:17

Se a folha para sempre na mesma posição então é bem provável ser o problema de sensor conforme comentário do felipedias.