



Forum: LASER

Topic: impressora HP CP1025 não funciona

Subject: Re: impressora HP CP1025 não funciona

Enviado por: ELETMORAES

Enviado em: 10/11/2014 14:07:04

o defeito não era o suspeito integrado IC131 e sim a ponte retificadora que estava com defeito , apenas substitui a ponte para a fonte voltar a funcionar normalmente.

tópico concluído.