



Forum: OUTROS

Topic: BROTHER NOVAS - PROBLEMA NO FUSOR

Subject: BROTHER NOVAS - PROBLEMA NO FUSOR

Enviado por: Visitante

Enviado em: 14/11/2014 13:01:24

Olá Pessoal! Eu informei aqui que a Brother havia anunciado em reunião com as revendas dizendo que foi corrigido o problema de ressecamento da graxa da película. com o lançamento do fusor código LBJ420001.

Após testes posso dizer que não foi corrigido não. Tivemos aqui um problema com apenas 7.000 páginas produzidas. Fizeram sim melhorias, mas não resolveu não.

Desculpem o equívoco. O problema que ocorreu foi com o fusor anterior código LU9809001 , que também disseram que havia sido resolvido. Com o LBJ420001 não tivemos problemas não. Acho que finalmente resolveram o problema de ressecamento.