



**Forum: LASER**

**Topic: SAMSUNG CLP-365W**

**Subject: SAMSUNG CLP-365W**

Enviado por: tecnicorecom

Enviado em: 14/11/2014 14:11:33

ESTOU COM UMA SAMSUNG CLP-365W QUE ESTA COM 2 ERROS.  
A LUZ DE STATUS FICA PISCANDO EM VERMELHO, MAS CONSIGO IMPRIMIR, MAS NA  
IMPRESSAO ATOLA NA PARTE DE TRAS E A FOLHA DOBRA E NAO FAZ O CAMINHO  
CORRETO E ATOLA.  
JA VERIFIQUE BELT, TRANFER ROLLER E FUSOR.  
ALGUEM SABE OQ PODE SER.