



Forum: OUTROS

Topic: BROTHER NOVAS - PROBLEMA NO FUSOR

Subject: Re: BROTHER NOVAS - PROBLEMA NO FUSOR

Enviado por: Visitante

Enviado em: 14/11/2014 15:27:57

Eu trabalho com algumas dessas impressoras locadas e todas que foram compradas do modelo MFC8512DN, apresentaram defeito na unidade fusora.

Foi mandado mais de 5 unidades fusoras para a brother, pois estavam na garantia e recebemos todas novas e até o momento ainda não apresentaram problemas.

Espero que corrigiram mesmo o problema, pois esse erro de projeto conseguiu passar para revenda e não poderia.

Abraço.