



Forum: OUTROS

Topic: BROTHER NOVAS - PROBLEMA NO FUSOR

Subject: Re: BROTHER NOVAS - PROBLEMA NO FUSOR

Enviado por: AlvaroLoc

Enviado em: 14/11/2014 20:59:44

O que a brother fez? Pra que mudar o tipo de fusão?
Trabalhei com o modelo 8085, essa era muito boa.

Agora, os modelos novos, temos que reconhecer, melhorou muito o ADF e a velocidade, mas a fusão...ppp.

Acho que a Brother ficou com inveja da Lexmark. A fusão dura mais de 500.000 páginas e é película também.

Estou torrando todo o parque de máquinas Brother. Só falta uma para vender. Se alguém quiser, vendo por 500 reais. E dou 04 refis de toner de graça. O modelo é 8157.