



Forum: LASER

Topic: hp laserjet M1005

Subject: Re: hp laserjet M1005

Enviado por: Visitante

Enviado em: 20/11/2014 18:33:40

Boa tarde amigo.

Verifique o solenoide que trabalha em conjunto com o tracionador de papel (na ponta do eixo em que fica o tracionador), ele pode apresentar funcionamento anormal (ficar colando) e dar esse problema.