



Forum: MATRICIAL

Topic: LX-300+II endoidou

Subject: Re: LX-300+II endoidou

Enviado por: Visitante

Enviado em: 20/11/2014 19:11:14

Boa tarde amigo.

Acho que pode ser a placa principal dela. Já peguei casos em que o buffer armazenava informações e depois começava a imprimir "sozinho".

Mas também de uma olhada se o driver que seu cliente usa está corretamente instalado e se é o apropriado para a máquina.