



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: epson xp 214 com bulk ink

Subject: Re: epson xp 214 com bulk ink

Enviado por: Visitante

Enviado em: 22/11/2014 13:21:12

Vamos lá, o que pode acontecer é o seguinte: os fusíveis de proteção da cabeça podem ter sido danificados e por isso esta gerando esse erro. Nesse caso é necessário verificar tanto a integridade do cabo flat da cabeça, do cabo flat da placa CSIC (a que faz a leitura dos cartuchos) e da cabeça de impressão, pois geralmente essa linha XP da Epson quando usada com bulk, vaza tinta dentro do carro e escorre para os flats gerando um curto, que queima a cabeça, rompe o flat e até rompe os fusíveis de proteção.

Verifique esses componentes e se necessário troque-os, e realize uma boa limpeza interna e externa, removendo qualquer acúmulo de tinta na máquina, mas fique ciente que o tanque adaptado é muito prejudicial para essas máquinas, então o defeito pode voltar a acontecer.

E quanto a ser novo na área, até mesmo quem tem mais tempo no ramo, as vezes apanha pra algum serviços, então é normal as dúvidas. Qualquer coisa, poste aqui, estamos sempre a disposição;