



Forum: LASER

Topic: hp laser 3050

Subject: hp laser 3050

Enviado por: pcs55

Enviado em: 24/11/2014 12:16:41

OLA AMIGOS BOM DIA A TODOS
ESTOU COM UMA HP LASERJET 3050
CHEOU COM PROBLEAM DE ATOLAMENTO NA SAIDA DO FUSOR , MAIS ESTAVA
FUCIONANDO
ENTAO TROQUEI OS SENSORES DO FUSOR E AGORA A DANADA NAO LIGA , NAO SEI O Q
ACONTECEU E MEIO CABULOSO POIS LIAVA ANTES , EU NAO ENTENDO DE ELETRONICA,
PRECISO DE UMA DICA
OBRIGADO A TODOS. 🤔