



**Forum: LASER**

**Topic: hp laser 3050**

**Subject: Re: hp laser 3050**

Enviado por: Visitante

Enviado em: 25/11/2014 10:01:40

Bom dia amigo.

Teste a placa fonte.

Mais uma coisa, será que voce não deixou de ligar algum cabo ou não danificou algum flat? Será que os sensores instalados não estão gerando curto?