



Forum: JATO DE TINTA

Topic: HP officejet pro K8600

Subject: Re: HP officejet pro K8600

Enviado por: marqinhosmit

Enviado em: 25/11/2014 17:52:11

na verdade o faz ficar calibrado toda hora é o sensor do lado da cabeça . se ele estiver queimado ou sujo ele não calibra . mesmo com as cabeças novas , tente limpar ele . retire fora lave deixe secar e coloque no lugar.ok