



Forum: JATO DE TINTA

Topic: HP officejet pro K8600

Subject: Re: HP officejet pro K8600

Enviado por: Visitante

Enviado em: 25/11/2014 20:59:29

Citando:

marqinhosmit escreveu:

na verdade o faz ficar calibrado toda hora é o sensor do lado dacabeca . se ele estiver queimado ou sujo elenao calibra . mesmo com as cabecas novas , tente limpar ele .retire fora lave deixe secar e coloue no lugar.ok

Sim meu amigo, caso o equipamento esteja com as cabeças boas, esse seria o procedimento, testar o sensor que fica junto ao carro e é responsavel pela leitura do alinhamento, entre outras funções. Porem no caso citado pelo Vini, ela só imprime preto, sendo um problema de cabeça ou sistema de tintas.