



Forum: JATO DE TINTA

Topic: HP OFFICEJET PRO K8600

Subject: Re: HP OFFICEJET PRO K8600

Enviado por: Visitante

Enviado em: 26/11/2014 19:38:28

Boa noite amigo.

Algumas prováveis causas seriam a cabeça, a tinta, a estação de limpeza ou o sistema de tintas.

No seu caso eu ficaria entre tinta e estação de limpeza.

Já tentou testar as cabeças novas em outro equipamento com insumos originais e depois ver se nessa máquina elas funcionam?

Vale lembrar que não adianta testar cabeça nova e tinta original em máquinas que usam tintas paralelas pois vai contaminar a original.