



**Forum: MULTIFUNCIONAL**

**Topic: brother 8085 sem gaveta**

**Subject: Re: brother 8085 sem gaveta**

Enviado por: CFCF

Enviado em: 30/11/2014 20:20:50

Olá colega,

este problema é recorrente nas Brothers.

Na bandeja verifique a presença de dois pinos redondos e ocos um de cada lado, perto do canto esquerdo e direito frontais respectivamente.

Esses pinos ficam tortos e não chegam a acionar o sensor da gaveta.

O pino pode estar quebrado ou trincado também.

O que eu faço, no caso de esta torto, é aquecer com o soprador térmico bem de leve só para levar o pino para trás.

Normalmente, o pino mostra uma trinca que dá a pista para você fazer a correção.

Eu queria ter fotos para te mostrar o quão simples e sutil é este defeito.

Se o pino estiver trincado ou gasto você usar um adesivo epoxidico para dar sustentação ao reparo.

Dê uma conferida nestes pinos. É por aí.

Boa sorte.

Gui.