



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: BROTHER 8152 DN PLACA FONTE

Subject: Re: BROTHER 8152 DN PLACA FONTE

Enviado por: action

Enviado em: 01/12/2014 15:49:45

troquei por outro fusor e o problema foi resolvido

o cliente não quis recuperar o mesmo fusor