



Forum: LASER

Topic: M1005 MFP com mensagem "sem cartucho de impressão"

Subject: M1005 MFP com mensagem "sem cartucho de impressão"

Enviado por: Jorgee

Enviado em: 01/12/2014 16:35:14

Este tonner não tem chip. existe um contato metálico (em forma de um quadrilátero) no tonner do lado esquerdo entre o círculo metálico e o parafuso, este contato aciona o sensor que detecta a existência de tonner na impressora, basta localizar este contato dentro da impressora e pressioná-lo algumas vezes, ele pode estar travado. Não precisa desmontar nada.