



Forum: LASER

Topic: erro 6f brother DCP8080 DN

Subject: Re: erro 6f brother DCP8080 DN

Enviado por: suportefor

Enviado em: 02/12/2014 14:21:57

ressoldei a plaquinha, mas o erro continua, olhando melhor parece que a unidade de fusão não aciona quando o impressora faz os procedimentos de inicialização, vou dar uma olhada nas engrenagens também, por enquanto agradeço!
obrigado por responder.