



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Máquinas Novas Brother DCP8152DN e DCP8157DN Amassando Papel

Subject: Re: Máquinas Novas Brother DCP8152DN e DCP8157DN Amassando Papel

Enviado por: idellytec

Enviado em: 03/12/2014 08:43:13

senhores muito bom dia!

Essas maquinas da linha nova da brother 8112, 8152, 8157, 8912 tem algumas diferenças em relação a linha antiga, esse fusor pelo simples fato de trabalhar com pelicula precisa de lubrificação aproximadamente a cada 30k paginas.

o uso de toners compatíveis NÃO danifica o fusor, no entanto essa maquina é muito sensivel ao vazamento de toner, esses problemas que vocês tem relatado é caracterisitco da guia do fusor suja de toner, que a simples limpeza dela com tinner ou removedor ja resolve o problema.

Qualquer duvidas estou aqui!