



Forum: LASER

Topic: erro 6f brother DCP8080 DN

Subject: Re: erro 6f brother DCP8080 DN

Enviado por: suportefor

Enviado em: 05/12/2014 11:04:03

refis a solda da plaquinha, mas continuou na mesma, tirei a unidade de fusão nova e constatei que ela ta colada, o rolo pressor colou na pelicola e não gira, dai coloquei a unidade velha e também da o mesmo erro, resetei ela com a unidade velha e nada, pode ser algum sensor que escapou na montagem será?